

Résumé de l'expertise n° 23_00223_CASTAGNET

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse : **12 Chemin des Jaugas**

Commune : **33370 SALLEBOEUF**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage : ...

| | Prestations | Conclusion |
|--|--------------------------------|---|
| | Amiante | Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. |
| | Etat Terme/Parasitaire | Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. |
| | Électricité | L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). |
| | Etat des Risques et Pollutions | |
| | DPE | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 267 8 E <small>kWh/m²/an</small> <small>kg CO₂/m²/an</small> </div> <p>Estimation des coûts annuels : entre 1 880 € et 2 580 € par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2333E1497104H</p> |