

Rapport de contrôle des rejets au domaine public Assainissement Collectif et Eaux Pluviales

Référence de dossier : **9369**

Adresse :

**6 Rue Grivart
29100 DOUARNENEZ**

Nom du propriétaire :

**SUCCESSION GOURLAOUEN JEAN LUC
chez Mes POITEVIN-MALEFANT**

Date de la visite : **24/05/2023**

Nom du contrôleur : **Morgan SALAÛN**

Plan de prévention des risques naturels (PPRn) :
Zone blanche

Nature des tests réalisés :
Visuel

Colorant

Références cadastrales : **AI230**

AVERTISSEMENT

- Le présent diagnostic porte sur les installations rendues accessibles et visibles par le propriétaire le jour du contrôle. En outre, il ne comprend pas l'évaluation de la nature et de la qualité des canalisations d'évacuation.
- Le présent diagnostic est valable 3 ans à compter de la date de la visite visée, ci-dessus, à condition qu'aucune modification n'ait été entreprise
- Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Bilan global : Non Conforme

1. Eau potable et Eaux d'Alimentation

Type d'alimentation :	Réseau public
Déclaration Puits / Captage / Forage :	
Si présence Puits / Captage / Forage, usage :	
Récupération des eaux pluviales :	Non
Usage des eaux pluviales :	

Remarques :

2. Eaux pluviales

Elément(s)	Localisation	Destination	Conformité	Commentaires
Gouttière	Avant	Surface	Conforme	
Gouttière	Arrière	Réseau EP	Conforme	

Remarques :

3. Eaux usées

Elément(s)	Localisation	Destination	Conformité	Commentaires
Evier	Rez de chaussée Cuisine 1	EU	Conforme	
Lavabo	Rez de chaussée Sdb	EU	Conforme	
Douche	Rez de chaussée Sdb	EU	Conforme	
Lave linge	Rez de chaussée Sdb	EU	Conforme	
Wc	Rez de chaussée Wc	EU	Conforme	
Evier	Rez de chaussée Cuisine 2	EU	Conforme	
Wc	Sous sol	Fosse	Non Conforme	sur fosse septique ou vide sanitaire, à déterminer

Remarques :

4. Conclusion du contrôle

Conformité	Non Conforme
Si non conforme, travaux à réaliser	Si présence d'une fosse septique, la déconnecter et la combler. Raccorder les eaux usées au réseau public d'assainissement collectif ou supprimer l'élément non raccordé.
Délai pour travaux	6 mois
Observations	

RAPPEL : LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT N'EST PAS UN TOUT A L'EGOUT !



Les cuvettes de WC ne sont pas des poubelles :

Les viscères de poisson, les huiles de friture, les blocs désodorisants, les protections périodiques, et tout élément plastique, non biodégradable sont indésirables dans le réseau d'assainissement.



Les substances dangereuses :


Il est interdit d'introduire dans le réseau d'assainissement collectif communal toute substance pouvant dégager des gaz, des vapeurs toxiques ou inflammables ou bien entraîner une gêne ou un danger pour l'exploitation ou le fonctionnement des ouvrages.



Fait à Douarnenez, le 24/05/2023

Anne-Laure LE GOURRIEREC
Directrice du service Eau et Assainissement de
Douarnenez Communauté,

Pour la Présidente de Douarnenez Communauté
Et par délégation,
Henri SAVINA
Délégué à l'Eau et à l'Assainissement



Attestation valable 3 ans à compter de la date ci-dessus