

Rapport d'AUDIT des installations intérieures d'ASSAINISSEMENT

Numéro de dossier : 23/Mairie/0520
Date du repérage : 04/08/2023

Mission : Vérification du bon raccordement au réseau collectif d'assainissement.

Nota Bene : La mission porte sur le raccordement du bien et non sur la qualité de réalisation ou la vétusté des installations.

Désignation du ou des bâtiments

Adresse du bien : **8 Allée du Grand Ousteau
33950 LÈGE-CAP-FERRET**
Références cadastrales : **Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 77**
Désignation du ou des lots de copropriété : **Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété**

Désignation du client

Nom et prénom: **Mairie de lège cap ferret**
Adresse : **79 Av. de la Mairie
33950 Lège-Cap-Ferret**
Qualité du donneur d'ordre: **Autre**
Nom et prénom: **Mairie de lège cap ferret - M. Authier Quentin**
Adresse :

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: **Antoine MAZERON**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **PYTHEAS**
Adresse : **19 rue Francisco Ferrer
33700 MERIGNAC**
Numéro SIRET : **52441025500037**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**

Méthodologie : Après un repérage des ouvrages intérieurs de collecte des eaux, l'utilisation de traceurs non toxiques et non polluants permet de vérifier les écoulements de chaque canalisation.