

Résultat du repérage

Date du repérage : **12/06/2023**
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant
Liste des pièces non visitées :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Aucun accompagnateur
Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :


Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie privée au sens Carrez	Surface au sol	Commentaires
Niveau 1 - Séjour	32,79	34,8	Hauteur inférieure à 1,80m
Niveau 1 - Dégagement	1,97	1,97	
Niveau 1 - Salle de bain	4,25	4,25	
Niveau 1 - Wc	1,33	1,33	
Niveau 1 - Cuisine	9,29	9,29	
Niveau 1 - Chambre 1	10,4	10,4	
Niveau 1 - Balcon	0	11,13	Pièce dont la fonction l'exclue de la surface carrez
Niveau 2 - Palier	3,44	3,44	
Niveau 2 - Chambre 2	18,76	30,7	Hauteur inférieure à 1,80m
Niveau 2 - Salle d'Eau 3	5,08	5,08	
Niveau 2 - Chambre 3	14,91	25,21	Hauteur inférieure à 1,80m
Rez de jardin - Garage	0	14,35	Pièce dont la fonction l'exclue de la surface carrez

Superficie privée en m² du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale : 102,22 m² (cent deux mètres carrés vingt-deux)
Surface au sol totale : 151,95 m² (cent cinquante et un mètres carrés quatre-vingt-quinze)


Fait à **HENDAYE**, le **12/06/2023**

Par : Benoît CORBINEAU


EURL ABC DIAGNOSTIC
14, rue du Mondarrain
Hiriaroa (64210) BIDART
Tél. 05 59 26 18 50
SIREN: 500372750 00017 - APE: 74.39

Aucun document n'a été mis en annexe

NIVEAU 1



NIVEAU 2

